

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第十九批 2025 年 6 月 26 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3NX202506160009	2025 年 4 月，吴忠市第二污水处理厂将未经处理的污水排入黄河。	吴忠市市辖区	涉及公共利益的生态环境问题	经核查：吴忠市第二污水处理厂出水排口位于清水沟过富民路向北约 100 米沟西位置，没有直排黄河的排口。2023 年 9 月，在该出水口前端 30 米处建设中水回用泵站，处理达标后的尾水全部进入牛家坊人工湿地再生利用。经调阅 2025 年 1 至 5 月份第二污水处理厂共处理污水 144.71 万 m³，日均处理污水 9600m³。经调阅中控室监控记录、污水处理设备运行日志、在线检测运维日志及设备维修日志等相关记录，期间无污水处理设施维修维护故障记录。周校准、月比对数据无异常，污水处理、在线监测设施设备 24 小时正常运行，未发现第二污水处理厂未经处理的污水外排情况，处理达标尾水全部进入牛家坊人工湿地再生利用。	不属实	无	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
2	X3NX202506160003	吴忠市利通区金银滩镇银新村杨某和吴某在马某承包的 55 亩鱼池里倾倒垃圾。	利通区	群众身边生态环境问题	经核查：群众反映的问题位于利通区金银滩镇银新村三队，该地块实为人工开挖的坑塘水面，鱼池承包人为吴某，鱼池面积约 100 亩。6 月 17 日，对该鱼池进行现场核查，水面清澈，岸边整洁，未发现垃圾，且鱼池周围 800 米内均为农田，无其他居民居住。6 月 18 日，鱼池承包人吴某雇佣挖机对闲置的鱼池进行清淤，清淤过程中也未发现垃圾。	不属实	无	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
3	D3NX202506160014	吴忠市利通区黄河路水岸花城小区南门口地下管道臭味影响居民。	利通区	群众身边生态环境问题	经核查：黄河路水岸花城小区南门口共有 3 座化粪池、13 个污水管道检查井。地下管道臭味来源于距小区南门口约 15 米的一处污水主管道检查井，因处于污水汇集处，排污量较大，加之天气炎热，该检查井散发轻微异味，对小区居民造成影响。	属实	完成小区南门口化粪池和污水管道的检查、清理、消毒除臭工作。	一是 6 月 17 日，利通区胜利镇人民政府已组织专业人员对小区南门口 3 座化粪池和 13 个污水管道检查井进行清掏清洗、消毒除臭。 二是 6 月 18 日，利通区胜利镇人民政府工作人员对小区南门附近受影响的 62 户居民进行走访调查，59 户受访居民对整改效果表示满意，3 户表示较满意。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
4	D3NX202506160046	吴忠市青铜峡市邵岗镇连湖九队沟道里漂浮大量白色垃圾，异味大。	青铜峡市	群众身边的生态环境问题	经核查：群众反映的问题位于邵岗镇连湖九队西北侧一自西向东的排洪沟。该沟道长约1080米，主要用于排洪，沟内正常情况无水，农忙时节有少量农田灌溉渗水。6月17日，现场核查发现邵岗镇连湖九队2户群众，在沟道压埋2根直径5公分的塑料管道，用于排放院落生活污水和雨水。因夏季天气炎热，加之沟道地势低洼，未清淤，水流流速减缓，造成少量白色垃圾、浮萍停留沟道表面，污水淤积产生异味。	属实	完成垃圾的清理工作，并将排水口封堵。	一是6月17日至6月18日，青铜峡市邵岗镇人民政府、青铜峡市水务局对沟道内的白色垃圾、苇草进行彻底清理。二是6月18日，青铜峡市邵岗镇人民政府与2户群众沟通协商后，已将2个排污管道口进行封堵，并对沟坡进行修复。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	X3NX202506160005	青铜峡市良种繁殖场厂部居民点，生活污水及附近部分生猪养殖户养殖粪污未经处理，直接排入居民点西侧的小型沟渠，最终汇入反帝沟，影响下游水质。	青铜峡市	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“居民点生活污水直接排入居民点西侧的小型沟渠”问题属实。现场核查发现瞿靖东支沟沿线共埋设7处生活污水排放管，连接7户住户。住户日常产生的生活污水通过排放管直接排入沟渠，最终汇入反帝沟，对下游水体环境造成影响。 2. 群众反映的“部分生猪养殖户粪污未经处理，直接排入居民点西侧的小型沟渠”问题不属实。瞿靖东支沟沟渠周边现有生猪养殖户2户（陈某和张某）。其中陈某的养殖场位于东支沟东侧100米处，场区建有粪污干湿分离设施、地埋式液体粪污储存罐，养殖期间，产生的干粪污堆积发酵后还田利用，污水收集至粪污储存罐发酵后再用于农业种植。陈某已于6月11日，将场区的干粪集中清理至五公里外曹湾村1队田间进行还田利用，粪污储存罐内湿粪污待发酵后及时还田处理。张某的养殖场位于东支沟东侧150米处，现存栏生猪260头，场区建有100立方米化粪池一座，养殖产生粪污经收集至化粪池发酵后，每隔两个月拉运至永丰村五组田间进行还田利用，每次拉运方量20至30立方米。经现场核查，2户养殖户未发现排污管道及偷排痕迹。	部分属实	完成污水排放管的封堵工作，并对周边环境进行修复，将收集后的污水拉运至污水处理站处理。	一是6月17日，青铜峡市良种繁殖场对瞿靖镇东支沟沿线7处生活污水排放管进行封堵，对封堵后的区域进行修复，并结合今年秋季农田建设、明年春季造林对沟坡两侧环境进行综合整治。 二是6月18日，青铜峡市良种繁殖场与东支沟周边25户居民签订《生活污水治理协议书》，引导居民将污水排至三格式化粪池收集，由青铜峡市良种繁殖场负责定期拉运至污水处理站进行处理。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
6	D3NX202506160022	吴忠市红寺堡区红关村门窗加工厂产生的废料随意堆放，加工厂机器声音大。东环路到纬三路和滚新路夜间大型运沙车经过噪声扰民，沙土散落产生扬尘。	红寺堡区	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“红关村门窗加工厂产生的废料随意堆放，加工厂机器声音大”问题属实。红关村加工厂位于罗山南路东侧与纬二路北侧交汇处，该区域共有5家商户从事门窗、卷帘门等制品生产加工。5家商户在材料加工切割、冲压时因切割机、电焊机等机械设备运转，产生较大噪声，并且将产生的废料堆放在店铺门前，未及时进行清理，“门前三包”责任落实不到位。 2. 群众反映的“东环路到纬三路和滚新路夜间大型运沙车经过噪声扰民，沙土散落产生扬尘”问题属实。东环路至纬三路、滚新路全长约11.8公里，为城区在建工地砂土车辆主要通行路段，东环路西侧约有10户居民房屋距离道路较近，车辆在制动和启动前，气刹系统会产生噪声，部分砂土车辆篷布未完全遮盖，在行驶过程中存在遗撒，造成扬尘污染。	属实	1. 对红寺堡镇红关村门窗加工厂进行集中整治。 2. 多部门联合整治砂土运输车辆，市政和环卫服务中心对重点路段清扫洒水降尘，有效控制扬尘污染。	一是6月17日至6月18日，5家商户按照“门前三包”要求，对各自店铺门前堆放的废料进行了清理，并承诺规范作业时间，减少噪声扰民。 二是6月17日起，红寺堡区综合执法、交通运输、交警等部门开展联合执法，张贴《关于规范整治砂土运输车辆的通告》，不定时对东环路至纬三路、滚新路等重点路段进行检查。 三是红寺堡区市政和环卫服务中心对东环路至纬三路、滚新路等重点路段进行清扫及洒水降尘，有效控制此区域扬尘污染。6月20日，随机入户走访10户群众，10户均表示满意。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
7	D3NX202506160011	吴忠市红寺堡区汇达酒庄 5 万棵油松、4000 棵国槐无人管理，大部分枯死。	红寺堡区	涉及利益纠纷问题	经核查：群众反映的吴忠市红寺堡区汇达酒庄属宁夏汇达置业集团有限公司，反映问题地点位于红寺堡区红寺堡镇同原村西北侧。2014 年 4 月 14 日，原吴忠市国土资源局红寺堡分局将该地块承包给宁夏汇达置业集团有限公司，签订《土地承包合同书》，承包土地面积 182.6 亩，经营期为 2014 年 4 月 15 日至 2044 年 4 月 14 日，用途为农业开发用地。2013 年 11 月 6 日，宁夏汇达置业集团有限公司与李某签订《苗木种植合同》，合同约定由宁夏汇达置业集团有限公司提供育苗基地、育苗费用和水源等，由李某进行苗木种植和管护。约定种植油松 53300 棵、国槐 4000 棵。2014 年 5 月，李某按照合同约定开始在该地块上种植苗木，因双方在种植管护苗木过程中发生经济纠纷，李某多次向红寺堡区人民法院进行诉讼。6 月 19 日，现场调查发现，宁夏汇达置业集团有限公司与李某合作经营育苗过程中，双方因管护经营多次发生经济纠纷，致使苗木无人管护，目前现存油松 11072 株、国槐 271 株（达到 2023 年成活株数 80%以上），而现存油松和国槐的 30%以上苗木均因管护不到位，未及时灌水、修枝、抚育导致部分苗木树冠枯黄等情况。	部分属实	对苗木开展灌溉工作，做好育苗管护，提升苗木成活率。	6 月 19 日至 6 月 23 日，宁夏汇达置业集团有限公司已对现存的苗木进行灌溉，并做好育苗管护工作，提高苗木成活率。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
8	D3NX202506160053	吴忠市盐池县冯记沟乡王冲庄西侧高速路旁有人私自打油井，大水坑镇段峁子25排26井有人打8口油井，泥浆、污水、污泥露天堆放在井场里。	盐池县	涉及公共利益的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“冯记沟乡王冲庄西侧高速路旁有人私自打油井”问题不属实。郭2井场内仅有永久性封堵油井1口，井口封墩完好，未发现破坏痕迹。6月17日，盐池县资源能源开发服务中心联合盐池县自然资源局对该井场现场组织挖掘，布设点位62处，未发现多余井口。 2. 群众反映的“大水坑镇段峁子25排26井有人打8口油井，泥浆、污水、污泥露天堆放在井场里”问题不属实。25排26井实为25排26井场，现有正常生产油井1口，该井自2008年交由盐池县人民政府管理以来，未产生泥浆。井场内建设有污水储存罐、危废暂存间，产生的污水使用罐车拉运交由宁夏圣洁鑫能源综合利用有限公司规范处置，危废交由宁夏胜宝能源公司处置。通过现场核查及无人机航拍井场周边，未发现该井场内存在露天堆放的泥浆、污水、污泥。6月17日，盐池县资源能源开发服务中心联合盐池县自然资源局对该井场现场组织挖掘，共布设点位50处，未发现多余井口。经走访周边5户常住户，均反映未发现该井存在私打盗采和露天堆放泥浆、污水、污泥行为。	不属实	无	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
9	D3NX202506160041	吴忠市盐池县高沙窝镇施记圈村丰聚钛、凯源、富瑞源砂石料场占用草原林地，洗砂产生污水随意排放。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查：群众反映的“吴忠市盐池县高沙窝镇施记圈村丰聚钛、凯源、富瑞源砂石料场占用草原林地的问题”部分属实。群众反映3家砂石料场实为宁夏丰聚钛工贸有限公司、盐池县富瑞源石料有限公司和盐池县凯源建材有限公司。经核查并结合第三次全国国土调查成果数据，宁夏丰聚钛工贸有限公司采矿许可证范围内现有草地14.27亩，于2022年2月24日取得《使用草地审核同意书》，批准可使用54亩草原用于建筑用砂采矿接续用地，符合占用草地规定；盐池县富瑞源石料有限公司采矿许可证范围内现有草地58.26亩，于2022年2月24日取得《使用草地审核同意书》，批准可使用74.42亩草原用于建筑用砂采矿接续用地，符合占用草地规定；盐池县凯源建材有限公司采矿许可证范围内现有草地4.64亩，未取得草地使用许可，存在占用草地情况。以上3家企业分别于2017年12月、2017年1月和2018年8月取得环评批复，通过现场对厂区周边进行巡查，均未发现洗砂废水外排现象。	部分属实	盐池县凯源建材有限公司对其占用的草地进行生态恢复	一是6月17日，盐池县林业和草原局向盐池县凯源建材有限公司下发《责令改正违法行为通知书》，因该公司占用的4.64亩草地行为属于轻微情节，且能够及时改正，没有造成危害后果，故盐池县林业和草原局依法作出不予行政处罚决定。 二是6月18日，盐池县凯源建材有限公司对占用的4.64亩草地采取播撒草籽方式进行生态恢复。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
10	D3NX202506160001	吴忠市盐池县清丽苑小区 12 号楼前有建筑垃圾堆放无人清理。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查：盐池县清丽苑小区为安置房小区，小区物业公司为宁夏盐池博盛水利工程有限公司兴晖物业管理分公司。6 月 17 日，现场检查发现该小区未设置临时垃圾中转站，现场存在少量装修垃圾和部分生活垃圾混合堆放，未及时清运。	属实	完成生活垃圾清运工作。	6 月 17 日，该小区物业公司已完成生活垃圾清运，并将现场发现的 20 公斤装修垃圾统一转运至宁夏德善节能环保科技有限公司。同时承诺将做好小区垃圾清扫转运工作，确保垃圾日产日清。	已办结	无